図 2・10 各種冷却用回転体の材質を用いた際の週類的冷却速度と試


約1×10° C/s となる。このことに、溶濫金属 金属の最大厚みに装置の冷却能力と金属が持つ 度 R と板厚 t の両対数の間に 比例関係がある ことがわかる、たとえば、 Cu 製のロールの場 を急冷してアモルファス化するために必要なそ 以上のことからわかるように、アモルファス 合) は Cu, Fe, Cr の順に低下するが, 冷却速 ≙には, 100 μm 厚さの板のときの冷却速度は の金属の持つ臨界冷却速度が、7×10°C/s より 小さければ, 100 km 厚みのアモルファス海帯 路界冷却速度に依存し、冷却能力が臨界冷却速 をつくることが可能であることを示している。

度より小さければアモルファス金属は得られない。

[3] 徴鉄の布徴

特殊な方法として,アモルファス細線をつくる水流中紛糸法がある.丸断面の線を急冷 によってつくるには,固体接触による前述の方法(図2·6)では不可能であり,通常, 液 メル孔から溶融金属を噴き出させるもので,水流中紡糸法49と回転液中紡糸法44.0とが知 中舒糸法が使用されている.すなわち,原理的には流動する液体(主に水溶液)に円形ノ られたいる.

前者の方法は,図2・11 落下させ, 中心部に形成 されるペイプ状のうず巻 は,図2・11(b) に示すよ に遠心力により液体層を プ中に周囲から水溶液を させる方法であり, 後者 形成さむ,この回転液障 (a) に示すように, パイ 孔の中に溶融金属を落下 **うだ,回転ドラムの内壁**



(b) 回転液中紡 (c) ガラス被覆紡 (a) 水衍中紡糸符

図 2・11 大海線なつくる液体急冷法


2-1 作製法の原理と特徴

中に容融金属ピームを噴出させる方法である. 大中らユタ の実験によれば, 蒸留水や食塩 水を冷却剤として使用した場合の冷却能力は約 10~10° C/s である.したがって,この Masumoto らユヘュユタ) が,半金属量を適切に選ぶことにより,Fe Co, Ni のような合金でも .00~150 /血 径のフェルファス細線をつくることに成功した。 今後, この方法に よりア しかし、最近 方法を用いたアキルファス合金の細線はつくれないと考えられていた。 **モルファス組線の量産も夢ではない。** 古くから 細線をつくる方法として知られている ガラス被覆紡糸法 (図2・11 (c)) があり,Tayler 法とも呼ばれている.ガラス中で溶融した金属をガラスと一緒に引 っ張って紡糸する方法で,2~5 pm の細線をつくるのに適している,しかし,被覆したガ ラスの除去, 合金系の制限に問題がある. そのなか,

[4] 粉末の作製

アモルファス合金粉末をつくるには,以前からよく知られている金属粉末製造装置が利 用できる.たとえば,アトマイズ法,スプレー法は有用である.そのほかスパーク法(油 中で放電させる)が知られているが、量産法としては適していたい。

いる金属粉末製造法の一つである。しかし、酸化性炎を用いることができないので、方式 r ×粉末の作製が試みられている. 図2·12(b)のキャビテーション法は, 二つのロール(断 数材料, たとえば振鉛や鑑化ボロンでつくられている)のわずかなすき闘 (0.2~0.5mm) 図2・12 は, 貴産可能な作製方式の原理図を示す. スプレー渋は, 従来よく用いられて は制限される. 一方,最近,キャビテーション法10) や回転液中噴出法10 によるアモルフ 粉末として飛び出し,これを冷却板あるいは水溶液で急冷する方式である,キャビテーシ こ容融金属を噴出させると,二つのロール内の溶融金属中のキャビテーションが超こり,



(c) 回転液中噴出洗 図 2・12 数数をつくる液体患治法 (b) キャビテーション法 (a) メプレー知

